

## FR

FSC. 24 - FSC. 32  
FSC.-2 24 - FSC.-2 32  
avec brûleur RDB 2.2

Pièces de rechange

JS

N° ITOE0220-fr

29/01/2019

## 1. Objet

Suite à la fin de disponibilité du réchauffeur actuellement utilisé sur les brûleurs **RDB 2.2** (modèles **24** et **32** KW), **un nouveau réchauffeur 25 W a été défini**, permettant d'assurer la fonction de réchauffage du fioul de **façon optimale**.

Ce nouveau réchauffeur **25 W** se monte avec un faisceau de raccordement spécifique fourni avec le réchauffeur en pièces de rechange. Un feuillet explicatif (ci-joint en annexe) accompagne également le nouveau réchauffeur.

Description		Référence en pièces de rechange
Avant le 29 janvier 2019		Référence <b>annulée</b> : 7680781
Nouveau réchauffeur 25 W À partir du 29 janvier 2019.		Nouvelle référence : <b>7724742</b>

## 2. Pièces de rechange

Le nouveau réchauffeur **25 W** est disponible au Centre Pièces de Rechange sous la référence **7724742**.

Référence	Description	
7724742	Rep. 16 : Réchauffeur 25 W	

