


La quantité de fluide frigorigène indiquée sur la **plaquette signalétique** des chauffe-eau thermodynamiques **OTWH 200 EV** fabriqués entre la **semaine 06-2017** et la semaine **semaine 41-2017**, est erronée (Marquage date de fabrication compris entre **17-06** et **17-41**).

La bonne **quantité de fluide frigorigène** pour le chauffe-eau **OTWH 200 EV** est de **0.85 kg**, comme indiqué dans la notice accompagnant le chauffe-eau (et non **1.45 kg**).

Les appareils produits comportent la bonne quantité de fluide : 0.85 kg.



Lors de l'entretien de l'appareil :

- Vérifier la bonne indication sur la plaquette signalétique de l'appareil.
- Si la quantité de **1.45 kg** est indiquée : **veuillez coller l'étiquette rectificative 0.85 kg** disponible gratuitement à l'Assistance Technique sous la référence **7695198**.

Veuillez adresser votre demande par mail, accompagnée de vos coordonnées, à l'adresse suivante :

assistance.technique@oertli.fr

