



Technische Information

Innenmodule MHX-II... und MHX-3... mit 6 oder 9 kW elektrischer Zusatzheizung für OEnoviaPac Wärmepumpen

DE

Wartung – Produkt-Evolution

JS


N° ITOE0233-de

02/07/2020

1. Evolution

Bei den Innenmodulen mit elektrischer Zusatzheizung wurde der Elektroheizstab durch einen Elektroheizstab ohne Zwischenstecker, der direkt an die Anschlussklemmleiste angeschlossen ist, ersetzt.

Anwendungsdatum in der Produktion : **05/10/2018**.



2. Ersatzteile

Da die Elektroheizstab-Verkabelung nicht als Ersatzteil erhältlich ist, muss bei Bedarf der gesamte Elektroheizstab ersetzt werden.



ACHTUNG : jeder Eingriff auf die Verkabelungen ist verboten !

Zur Erinnerung: Die Überprüfung aller elektrischen Anschlüsse ist Teil des jährlichen Wartungsbesuchs. In diesem Zusammenhang sind auch die Anschlüsse der elektrischen Zusatzheizung zu überprüfen (insbesondere auf Anzeichen von Überhitzung).

Referenzen der als **Ersatzteil** erhältliche **6 kW-** und **9 kW-** Elektroheizstab-Sätze:

Referenzen der betroffenen Geräte	Elektroheizstab-Sätze	Ersatzteil-Bestellnummer	
MHX-3/EM... : 7609963, 7609964, 7609968, 7609969, 7609973, 7609974 MHX-II/EM... : 100016053, 100016054, 100017671, 100017672, 100018177, 100018178	6 kW		7703468
MHX-3/ET... : 7609965, 7609970, 7609975 MHX-II/ET... : 100016055, 100017673, 100018179	9 kW		7703469

Siehe nachfolgend: Beiblatt Referenz **7703919**, der den Heizstab-Sätzen **7703468** und **7703469** beiliegt.



7703919-02

7703919-02