

P5259 JgK F-67580 Mertzwiller

N° ITOE0083

Date : 20/08/2008

Tableau OE-Tronic 3 sur GSR 230 Condens



Lorsqu'un défaut "DEF. COM SCU-S"
apparaît sur l'afficheur, vérifier que la
version de la carte interface SCU-S
est bien 1.1

Si ce n'est pas le cas, changer la
carte SCU-S, référence 113435.

Label size: 9.5 x 18mm
Printing colour: Black

SCU-S01 F1.1
ArtNr: 113435AF
yywwZxxxx

yy = production year
ww = production week
Z = Production code
xxxx = following number for week ww



P5259 JgK F-67580 Mertzwiller

N° ITOE0083

Date : 20/08/2008

Schaltfeld OE-Tronic 3 bei GSR 230 Condens

Wenn ein Fehler "SCU-S KOM.DEF"
auf der Anzeige erscheint, prüfen ob
die SCU-S-Schnittstellenplatine in
Version 1.1 ist.

Ist dies nicht der Fall, SCU-S-Platine
auswechseln, Referenz 113435.

Label size: 9.5 x 18mm
Printing colour: Black

SCU-S01 F1.1
ArtNr: 113435AF
yywwZxxxx

yy = production year
ww = production week
Z = Production code
xxxx = following number for week ww

